

## R5通学路等合同点検要対策箇所一覧表

年度	No.	事務所名	市町名	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	本来の対策内容	着手年度	本来対策完了年度	応急対策完了	本来対策完了	実施主体					
													国	県	市町	教育委員会・学校	公安委員会	その他
R5		沼津	伊豆市	修善寺小	(市) 温泉場大柴山線	五葉館前 T字路	半経寺方面から学校に向かう時に、右から来る車が見えず、1歩前に出ると車にひかれそうになる。	外側線引き直しおよびラバーボールの設置	R5	R5		完了			◎			
R5		沼津	伊豆市	熊坂小	(県) 葦山伊豆長岡修善寺線	熊坂こども園横～西島理容室前付近	大雨の時、用水路や側溝が詰まってしまうことが多く、降り方によっては道路(歩道)が冠水してしまう。	道路の補修	R5	R6以降					◎			
R5		沼津	伊豆市	修善寺東小	(市) 小川遠藤橋線	加殿地区・田代地区境目のカーブ付近	交通量が多い道で、グリーンベルトは設置してあるが歩道が狭い。また、カーブのため見通しが悪く、子供たちが歩くのに危険である。	歩道の整備	R6	R7以降					◎			
R5		沼津	伊豆市	土肥小中一貫校	(市) 金山橋線	校門前の横断歩道	横断歩道の校門反対側で、歩行者が青信号を待つとき、手前に立っていると、車がかなり近くを通ったり、大きく避けながら走ったりしている状況である。	ラバーボールの設置	R5	R5		完了			◎			
R5		沼津	伊豆市	天城小	(市) 飯塚線 (国) 136号	柿木橋を渡った後の歩道の切れ目	手前とその続きには歩道が整備されているが、この一カ所だけ取り付け道路の交差点になっており、角度的に子どもたちから自動車が見にくい。	路面標示(止まれ)及び外側線の引き直し ドットライン設置	R5	R5		完了			◎	◎		
R5		沼津	伊豆市	天城小	県道修善寺天城湯ヶ島線	佐野地内	道幅が狭く、歩道もないところがある。規制速度を守っていない車両が多く、通過車両との接触が危惧される。	路面標示及び外側線の引き直し	R5	R5					◎			
R5		沼津	伊豆市	中伊豆小	(市) 仲田六仙山線	八幡33-1 中伊豆保健福祉センター	中伊豆小学校から社会福祉センターへ向かう道路。放課後児童クラブを利用する児童が保健福祉センターへ横断する際、横断歩道がない。歩道が道路の反対側に設けられているため、全員がそのまま横断している。六仙の里からスピードを落とさず下ってくる車両がいる。	横断歩道の設置	R5	R5		完了					◎	