過年度の要対策箇所一覧

| _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|-------|-------|-----------|---------------|---|-----------------------|-------------|----------|----------|-----|----|----|----|----|----|------|------|------------|------------|
| A | В | С | D | E | F | G | н | I | J | | | | | | | | | 0 | Р | |
| No | 、占绘在商 | 度 市町名 | 学校名 | 路線名 | 箇所名·住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 本来の対策内容 | 応急的な対策内容 | 事業主体 | 完了年度(予定) | | | | | | | | Ē) | | |
| | . 点报牛皮 | | | | | | | | | H30 | H31 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7以降 | 年度 | 応急対策 完了 | 本来対策 完了 |
| 1 | H26 | 伊豆市 | 修善寺南小 | (市)駅前柏久保線 | 柏久保・交差点 | 幅員が狭い。歩道がない。 | 道路改良対象 道路拡幅及び歩道新設。 | | 道路管理者(市) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R7以降 | | |
| 2 | R2 | 伊豆市 | 土肥小 | (市)金山橋線 | 土肥小中一貫校~屋形交差点 | 速度制限30kmを超過する車が多い。歩道が狭い上途中で途切れているため歩道の整備をして安全確保してほしい。 | 步道設置。 | ドットライン・路面標示 | 道路管理者(市) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R7以降 | 完了 | |