

R7通学路等合同点検要対策箇所一覧表

年度	No.	事務所名	市町名	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	本来の対策内容	着手年度	本来対策完了年度	応急対策完了	本来対策完了	実施主体					
													国	県	市町	教育委員会・学校	公安委員会	その他
R7		沼津	伊豆市	修善寺小	(国)136号 (主)修善寺戸田線	伊豆中央道修善寺インターチェンジ付近 地下道	地元の人だけでなく、観光客がこの地下道で利用する。数年前には、寝泊まりする人の情報があつたこともある。学校では1人で通らないように呼びかけている。児童減少に伴い、来年度はここを通る児童は1人となる。	児童に対し安全教育の実施	R7	R7	完了					◎		
R7		沼津	伊豆市	修善寺小	(主)修善寺戸田線	あまご茶屋前横断歩道	見通しの悪い三叉路である。登校時の交通量の多さに合わせて、雨天時に傘をさしている児童が横断歩道で待機する際にはみ出している時がある。	巻き込み部に路面標示設置	R8	R8						◎		
R7		沼津	伊豆市	修善寺小	(主)修善寺戸田線	○久旅館前横断歩道	横断歩道の塗装が薄くなっている。	横断歩道復旧	R7	R7							◎	
R7		沼津	伊豆市	熊坂小	(県)葦山伊豆長岡修善寺線	時之栖入口手前のカーブ	道幅が狭い。カーブで見通しが悪い。歩道が低く雨天時に歩道が浸水(冠水)するため、歩行者が歩くときに、車道へ出なければならぬため危険である。	用水路蓋に排水用の穴を増設	R8	R8						◎		
R7		沼津	伊豆市	修善寺南小	(市)駅前柏久保線	修善寺南小学校校門より東100m先	横断歩道のラインが薄くなっている	横断歩道復旧	R7	R7							◎	
R7		沼津	伊豆市	修善寺南小	(主)伊東修善寺線	修善寺郵便局から、駅に向かって200m先	交通量が多い中、信号機がない横断歩道を使っている	児童に対し安全教育の実施	R7	R7						◎		
R7		沼津	伊豆市	修善寺南小	(主)熱海大仁線	伊豆総合高校前の道路	道路白線内の幅があまりなく、徒歩での登校が困難	児童に対し安全教育の実施	R7	R7						◎		
R7		沼津	伊豆市	土肥小中一貫校	(国)136号	八木沢(大久保)地区	大久保のバス停のすぐそばに横断歩道がある。この付近には信号もないため、車がスピードを上げて通行することが多い。土肥方面から来る車はカーブを曲がってすぐに横断歩道があるため、横断歩道に気付かず通行する車両が多く、危険を感じる。	ドットライン設置 横断歩道復旧	R8	R8					◎		○	
R7		沼津	伊豆市	天城小	(国)414号	湯ヶ島温泉口バス停～大滝バス停	国道に歩道がなく、路側帯も狭い。湯ヶ島温泉口バス停に向かって歩くとき、カーブになっていて発見されにくい。	制限速度標示とドットラインの復旧	R8	R8						◎		
R7		沼津	伊豆市	中伊豆小	(主)伊東修善寺線	中伊豆小学校正門前横断歩道	横断歩道付近のへこみが大きくなり、雨の日に水がたまると、車が走行する際、歩道で横断待ち、または横断し終わった児童に水がかかってしまう。また、横断歩道の塗装が薄くなってきており、運転手から見えづらい状況となっている。	舗装修繕 横断歩道復旧	R7	R7						◎		○
R7		沼津	伊豆市	中伊豆小	(主)伊東修善寺線	冷川地区 歩道	「冷川」バス停まで、自宅から徒歩で道路を通行する際、こげや草があり歩道の状態が良くない。また、車道との境に白線がないため、車から歩道が確認しづらい。	外側線の設置 歩道清掃 毎年、小規模委託で土砂撤去除草を行っている	R7	R7	完了					◎		
R7		沼津	伊豆市	中伊豆小	(主)伊東修善寺線	原田薬局前 横断歩道	横断歩道と交差点の停止標示の塗装が薄くなり、運転手から見えづらくなっている。	舗装修繕 横断歩道復旧 交差点の停止標示復旧	R8	R8						◎	○	○