

過年度の要対策箇所一覧

A No.	B 点検年度	C 市町名	D 学校名	E 路線名	F 箇所名・住所	G 通学路の状況・危険の内容	H 本来の対策内容	I 応急的な対策内容	J 事業主体								完了年度（予定）			
										H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7以降	年度	応急対策完了	本来対策完了
1	H26	伊豆市	修善寺南小	(市)駅前柏久保線	柏久保・交差点	幅員が狭い。歩道がない。	道路改良対象 道路拡幅及び歩道新設。		道路管理者（市）	○	○	○	○	○	○	○	R7以降			
2	R2	伊豆市	土肥小	(市)金山橋線	土肥小中一貫校～屋形交差点	速度制限30kmを超過する車が多い。歩道が狭い上途中で途切れているため歩道の整備をして安全確保してほしい。	歩道設置。	ドットライン・路面標示	道路管理者（市）				○	○	○	○	○	R7以降	完了	
3	H26	伊豆市	天城小	(一)修善寺天城湯ヶ島線	雲金地内	幅員が狭く、歩行者の安全が確保されていない。	道路改良 歩道整備		道路管理者（県）	○	○	○	○	○			R5			
4	R3緊	伊豆市	中伊豆小	(市)小川遠藤橋線	資料館前信号～小川橋	歩道が狭く車道との区切りが不明確	路面標示、外側線の引き直し		道路管理者（市）							○	R6			
5	R3緊	伊豆市	修善寺東小	(市)横瀬大平線	遠藤橋付近横断歩道	横断歩道で停止しない車両が多い。交通量が多い。	横断歩道手前に減速を促す路面標示		道路管理者（市）							○	R6			